



DASHBOARD REPAIR:

- Special procedure for cracked (Black Urethane) dashboard repair as follows:
- Use a Stanley knife to "V" out the crack to about 10mm width.
 - Remove all loose particles and dust.
 - Allow the **freshly mixed** Wondafix to run off a spatula into the crack. Mix more Wondafix and do this a second time if insufficient.
 - Allow the "Wondafix" to form a bead which is "proud" of the dash.
 - Wait for about 1½ hours (not longer than 2½ hours unless curing time will be unity), then use a sharp blade to carefully and steadily remove the Wondafix meniscus and render it flush with the dash.
 - Apply a commercial dashboard silicone or motor car black vinyl paint to render the repair almost invisible.

SOME SUGGESTED USES:

1. Repair scuffed hoses.
2. Repair cracked rubber of car bumper.
3. Repair cracked car dashboard.
4. Repair damaged car air vent pipes and vacuum hoses.
5. Mount or stick articles which tend to vibrate loose.
6. Use as a vibration mounting.
7. For extra strong repairs soak into a bandage and wrap around broken joint.
8. Use to seal and protect wires where they go through the firewall.
9. Cast your own flexible drives or friction drives.
10. Repair vinyl/cloth car seats and side panel trims.
11. Fill cracked windshield rubber seals.
12. Fill any rubber mouldings or flashings on cars.
13. Repair electrical lead insulation.

NOT RECOMMENDED FOR:

- Surfaces to be bonded should be clean and free from oil and grease. Glossy surfaces should be abraded.
- MIXING INSTRUCTIONS:**
NOTE: This is a 2:1 mix which is quite runny for the first 2 minutes after mixing.
1. Squeeze out a bead of hardener **from the small tube** onto a flat non-absorbent mixing surface such as a coated piece of cardboard. (Fig. 1).
 2. From the **large tube** squeeze out 2 exactly similar beads one either side of the small tube. (Fig. 2).
 3. Replace the colour coded tube caps on the correct tubes.
 4. Thoroughly and vigorously mix the 3 beads together using a spatula or stick. (Fig. 3).
 5. Apply the mixed adhesive to the repair within 2 minutes (i.e. before it begins to gel). After initial gel smooth with a wet finger if necessary.

GENERAL:

This patented product is a world first, developed by Pratley. It's outstanding adhesive properties coupled with its flexibility makes it a unique bonding and shock resistant repair system.

PROPERTIES:

- Tough and shock resistant.
- Flexible.
- High adhesive strength.
- Bonds well to most materials.
- Abrasion resistant.
- Black in colour.
- No unpleasant odour.
- Can be smoothed with a wet finger.

TIME TO SET: (at 23 °C)

- Will begin to gel in 3 minutes.
- Completely dry and 20% strength in 35 minutes.
- 60% strength in 4½ hours.
- Fully strength 24 hrs.

SURFACE PREPARATION:

Surfaces to be bonded should be clean and free from oil and grease. Glossy surfaces should be abraded.

NOT RECOMMENDED FOR:


- Surfaces to be bonded should be clean and free from oil and grease. Glossy surfaces should be abraded.

TIPS:

- If you want a very smooth surface on the Wondafix, stretch some cling wrap over the mixed product. It will smoothly fuse with the Wondafix surface.
- When repairing a leaking pipe always remove the pressure from inside the pipe. Then cut a narrow strip of cotton cloth and soak it with mixed Wondafix. Then wrap the strip onto the pipe like a bandage.

DID YOU KNOW?

- The 13 ton Bulldozer hanging at the entrance to the Pratley factory is hanging from a Wondafix bonded joint.
- Wondafix is Patented. It is an epoxy urethane hybrid which gives the strength of Epoxy and the toughness of Urethane.



PRATLEY® “WONDAFIX AUTO”

(Afrikaans)

ALGEMEEN:

Hierdie gepatenenteerde produk is 'n eerste in die wêreld, deur Pratley ontwikkel. Die uitengewone kleefhoedanighede daarvan, gepaard met buigsaamheid, maak dit 'n unieke verbinding en skokbestande herstelsel.

EIENSKAPPE:

- Sterk en skokbestand.
- Buigsaam.
- Hoë kleefsterkte.
- Klein goed vir die meeste materiale.
- Gepatenteer.
- Kleur is swart.
- Geen onaangename reuk.
- Kan met 'n nat vinger platgestryk word.

SETTYD: (teën 23 °C)

- Sal binne 3 minute begin jel.
- Heetelmaar droog, met 20% sterkte in 35 minute.
- 60% sterkte in 4½ uur.
- Volle sterkte 24 uur.

VOORBEREIDING VAN OPPERVLAKKE:

Alle oppervlakte wat aanmekbaar gebind moet word, moet skoon en vry van olie en grimes wees. Glaasende oppervlakte behoort afgeskuur te word.

MENGANWYNS:

LIT WEL: Hierdie 2:1 mengsel is taamlik loperig die eerste 2 minute na vermenging.

1. Druk 'n kraljetjie verharder uit die **klein buisje** uit op 'n plat nie-absorberende mengoppervlak soos 'n gladdie, blink stukkie karton. (Fig. 1).
2. Druk 2 presiese enserse kraljetjies uit die **groot buis**, een aan elke kant van die eerste kraljetjie. (Fig. 2).
3. Plaas die kleurgekoerdeerde buisdoppie op die korrekte buise ferrug.
4. Meng die 3 kraljetjies behoorlik en flink met 'n spatel of stokkie. (Fig. 3).
5. Wend die vermengde kleefmiddel binne 2 minute op die herstelwerk aan **(voordat dit begin jel)**. Na aanvanklike jel maak glad met 'n nat vinger indien nodig.



HERSTEL VAN INSTRUMENTPANEEL:

Spesiale procedure vir herstel van gekraakte (Swart Urethaan) instrumentpaneel soos volg:

- Gebruik 'n Stanley-mes om die kraak uit te "V" tot ongeveer 10mm wyde.
- Verwyder alle los deeltjies en stof.

- Laat die **vars-vermengde** Wondafix vanaf 'n spuit in die urethaanliggaam. Vermeng nog Wondafix en doen dit in tweede keer indien te min die eerste keer gemeng was.
- Laat die "Wondafix" in menskus bokant die vlak van die instrumentpaneel vorm.
- Wag ongeveer 1½ uur (nie langer as 2½ uur nie anders sal die voeglyn net wees), en gebruik dan 'n skerp lemmetjie om die Wondafix menskus sorgvuldig en stadig te verwilder en gelyk met die instrumentpaneel te maak.
- Wend 'n kommersiële instrumentpaneelolie of swart motor-vinilolie aan om die herstelwerk feitlik onsigbaar te maak.

'n PAAR VOORGESTELDE GEBRUIKE:

1. Herstel van geskaafde rubberbuise.
2. Herstel van beskadigde rubber van buffer.
3. Herstel van gekraakte motorinstrumentpaneel.
4. Herstel van beskadigde lug toevoerlype en vakuumbuise.
5. Monteer of plak artikelas wat wat geneig is om los te vibreer.
6. Gebruik as 'n vibrasiemontering.
7. Vir meer sterke herstelwerk, laat in 'n verband inweek en draai dit om die gebreake las of voeg.
8. Gebruik om drade te verselle en te beskerm waar hulle deur die brandskot gaan.
9. Giet 'n eie buigsame aandrywings of rywingaandrywings.
10. Herstel van motorsitplekke van viniel/doek en spaneelbekleedte.
11. Onderhoud van gekraakte ruitrubberseëls.
12. Opuvelling van enige rubberlyste of skotte op motors.
13. Herstel elektriese geleier insulering.

NIE AANBEVEEL VIR:

1. Vasheg van truspies aan motorruite.
2. Hoë temperatuuraanwendings (boekant 105°C).
3. Hengsaan op plastic of rubber surfaaces which are glossy.
4. Continuous underwater use.
5. Bonding to Polyethylene, Polypropylene, PTFE or Silicone Rubber.

WENKE:

- As 'n baie gladde oppervlak op die "Wondafix" benodig word, kan "cling wrap" oor die gemengde produk gespan word. Die "cling wrap" sal glad saamsmel met die "Wondafix" oppervlak.
- Om 'n pyp wat lek te herstel, moet die drukking van binne die pyp altyd afgedraai word. Neem 'n katoen lap en sny 'n nou strook, week dit in die gemengde "Wondafix". Draai die strook om die pyp soos 'n verband.

HET JY GEWEET?

- Die 13 ton Stootskrapers wat in die ingang van die Pratley fabriek hang, hang aan 'n "Wondafix" voog.
- Wondafix is gepatenerteerd. Dit is 'n epoxy urethane hibried wat die sterkte van Epoxy en die taaflheid van Urethaan.

PRATLEY® “WONDAFIX AUTO”

(Zulu)

ULWAZI NGAYO:

Ulkunqizo owenzwa yithina kuphela kwa-Pratley, uyeqala ngqqa ukuba khona enhlekhale jikelelo. Ithuno layo elikhethile koku-namathela, kanye nokuvelana kwayo hezinto ezihlukahlukene kuyenza ibe yingcina ekhethile nengaxebeki kalula.

UKWAKHEKA KWAYO:

- Inamanda kakphu hifili iyakhazi ukumelana nokudlikileza.
- Ithambile.
- Inamanda iquine.
- lyakwazi ukumelana nokuhuletha ezintweni ezihlukahlukene.
- lyakhazi ukumelana nokuhuletha.
- Inombala onymama.
- Ayinalo ihungpha elibi.
- Ingolalongwa hognumwe ocwiliswe emanzini.

ISIKHATHI SOKUNAMATHELA: (ezingeni elingu-eliengu-eliengu)

- Igala ukushubu emizuziunyi emithizayo.
- Isuku seyome ngokuphelele futhi isibambe ngamandisa ayo angu-20% emizuziunyi engu-35.
- Isuku isibambe ngamandisa angu-60% emahoreni angu-4,5.
- Isuku isibambe yaqinisa ngokuphelele emahoreni angu-24.

UKULUNGISELELA UKUNAMATHELA:

Zonke izinto ezizomatheliswa ngqica kufanele zihlanzeke, zingabi namafutha kanye negrisi. Izindawo ezbusholelezi kufanele zikhulwe.

INDOLEKO YOKUYIDIDIELYA:

- PHALALA:** Lena Yingube ye-2:1 esuke isewukundziso ngemva kwemuziunyi emibili ngemva koku-namathela.
1. Thathha into oxubozela kuyo engamunci okumanzi njengkehlabidhi beso upushubula kuyo incinda eseshubhini elincane eyenza le ngxube isifube. (Isithombe 1).
 2. Eshubhini elikhulu putshuza izingxenyi zengcina ezinhlela, izingxenyi zengcina zibonza zingabu ngaphwa kwayo. (Isithombe 2).
 3. Buyisela izivalo emabushubula emashubhula iazo afanele.
 4. Xovisisa ngamandisa lezi zithako ezintathu zengcina usebenzisa iphini elincane norma incinda. (Isithombe 3).
 5. Pak lae isofuza yingube dinggo into ofuna ukuyinamathelisa ingakageduli imizuzi emibili, i.e. ngaphambiki kokuha isubhu. Ngemva kokuba isishubile yipholishe ngomunwe omanzi uma kudingeka.



OKUNAFANELE ISETSHENSWYE KUKHO:

1. UKunamathelisa izibuko zemoto kuy-izibuko.
2. Ezintwini ezishisa kakhulu (ngapezu kuka-105°C).
3. UKunamathelisa izinto zepulastiki nezenjoloba ezbusholelezi.
4. Okunamathelisa entwini ehiale ingaphansi kumanzi.
5. UKunamathelisa iPolylethene, iPolypropylene enjoloba yesilicone.

AMACEBISO:

- UMa ufuna iWondafix ibe bushelezi kakhulu, thathha indawgo uyelel bese upukha kulela, kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu.
- Lapho upheusa ipayiphi elivuzayo, qiniseka ukuthi akhculo lutho phakathi kulo okuzolokhu kufuna ukuphuma. Yipe ususika indawgo iWondafix exuthiwe. Vibe uyelehandisa lelo payiphi ngaleyo ndwango.

INGABE BEWAZI?

- 10buldozer engamathala angu-30 elenga esangqiso lelo yehwana yithina Pratley.
- iWondafix ayenziwa yinoma typhi enye inkampani. Lyuqibuso enamatheba ngamandisa kakhulu ehlhanganisa i-epoxy ne-urethane.

PRATLEY “WONDAFIX AUTO”

(Português)

GERAL:

Este produto patenteado e desenvolvido pela Pratley é inovador a nível mundial. As suas excelentes propriedades adesivas juntamente com a sua flexibilidade torna-o num sistema único de reparação, com alta adesão e resistência ao impacto.

PROPRIADES:

- Forte e resistente ao impacto.
- Flexível.
- Elevada força aderente.
- Ocupa a maioria dos materiais.
- Resistente à abrasão.
- Cor negra.
- Não tem mau odor.
- Pode ser aplicado com um dedo molhado.

TEMPO DE CURA: (a 23°C)

- Fica em gel em 3 minutos.
- Completamente seco e 20% resistente em 35 minutos.
- 60% forte em 4½ horas.
- Completamente resistente em 24 horas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Todas as superfícies que vão ser coladas devem estar limpas e livres de óleo e gordura. As superfícies lisas devem ser lixadas.

INSTRUÇÕES DE MISTURA:

NOTA: Isto é uma mistura de 2:1 que é bastante líquida nos primeiros 2 minutos após misturar.

- Exprema um pingo de endurecedor do tubo pequeno numa superfície plana não-absorvente como um pedaço de cartão revestido. (Fig. 1).
- Exprema 2 pingos iguais dentro do grande, um de cada lado do primeiro. (Fig. 2).
- Recolocar as tampas codificadas a cores nos tubos corretos.
- Misture vigorosamente muito bem os 3 pingos usando uma espátula ou uma varetinha. (Fig. 3)
- Aplique a mistura de cola na reparação dentro de 2 minutos (i.e. antes de ficar em gel). Após o gel inicial, aplique com um dedo molhado se for necessário.



- Permitir que a mistura fresca da Wondafix seca das espátulas para a reparação. Misturar mais Wondafix se repete uma segunda vez se a primeira não for suficiente.
- Permitir que a “Wondafix” forme um enchimento que sobressaia o nível do painel.
- Esperar cerca de 1½ horas (não exceder 2½ horas senão a linha de corte terá mau aspecto), depois use uma lâmina afiada para retirar cuidadosa e firmemente o menisco da Wondafix para ficar igual ao nível do painel.
- Aplicar um silicone comercial para painéis de carro ou tinta vinil preta de carro para ficar quase invisível.

ALGUMAS SUGESTÕES DE USO:

- Reparação de mangueiras roçadas ou riscadas.
- Reparação da borracha estragada no par-choques do carro.
- Reparação do painel rachado do carro.
- Reparação dos tubos ventiladores de carros e das mangueiras de vácuo.
- Montagem ou fixação de peças com tendência a soltarem-se com vibrações.
- Usa como um amortecedor de vibração.
- Para reparações mais resistentes, encolpar uma ligadura e enrolar à volta da junta partida.
- Usa para vedar e proteger fios elétricos ao sair da “firewall”.
- Moldar os seus próprios discos flexíveis ou discos de fricção.
- Reparação dos assentos de carros em vinil/tecido e guarnições dos painéis laterais.
- Preencher as borachas gretadas do para-brisa.
- Preencher quaisquer borachas moldada ou vedante de carros.
- Reparação de isolamento de fio e cabo elétrico.

- ## NÃO É RECOMENDADO PARA:
- Colar espátulas retrovisores aos para-brisa.
 - Aplicações a elevadas temperaturas (acima de 105°C).
 - Aderência a superfícies de plástico ou de borracha lisas.
 - Usa contínuo debaixo de água.
 - Colar a Polietileno, Polipropileno, PTFE ou Borracha Silicone.

DICAS:

- Se quiser um acabamento liso com a Wondafix, pode esticar um filme plástico por cima da colá assim que aplicada. O filme plástico ficará parte integral e a superfície final da Wondafix.
- Quando reparar canos rotos, retirar sempre a pressão primeiro. Depois cortar uma fira estreita de tecido e encolpar com a mistura Wondafix. Depois enrolar a fira à volta do cano com se fosse uma ligadura.

SABIA QUE?

- O Buldózer de 13 toneladas à entrada da fábrica da Pratley está suspenso por uma junta colada com Wondafix.
- A Wondafix é Patenteada. É um híbrido de “epoxy” uretano, que tem a força do “Epoxy” e a resistência do uretano.

REPARAÇÃO DO PAINEL DO CARRO:

Poedimento especial para reparação de painéis rachados (Uretileno preto):

- Usar uma faca Stanley para fazer um “V” cerca de 10mm de largura na racha.
- Retirar todas as partículas soltas e o pó.

PRATLEY “WONDAFIX AUTO”

(Français)

DESCRIPTION:

Ce produit breveté et développé par Pratley est une première mondiale. Ses propriétés adhésives remarquables associées à sa flexibilité en font un système de réparation adhésif unique et résistant aux chocs.

PROPRIÉTÉS:

- Très puissant et résistant aux chocs.
- Flexible.
- Puissance adhésive élevée.
- Aderie bien à la plupart des matériaux.
- Adhérence à l’abrasion.
- De couleur noir.
- Aucune odeur désagréable.
- Peut être lissé avec un doigt mouillé.

TEMPS DE PRISE: (à 23°C)

- Commencera à se raffermir en 3 minutes.
- Sera complètement sec et à 20% de résistance au bout de 35 minutes.
- Atteindra 60% de résistance en 4 heures et demie.
- Atteindra sa résistance optimale en 24 heures.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:


Toutes les surfaces à assembler doivent être propres et ne doivent comporter aucune trace d’huile et de graisse. Les surfaces brillantes doivent être légèrement abrasées.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MÉLANGE:

REMARQUE: Il s’agit d’un mélange avec un rapport 2:1 qui est doux, assez liquide durant les 2 premières minutes du mélange.

- Extraire une goutte de durcisseur du **petit tube** sur une surface plane non absorbante réservée au mélange tel qu’un morceau de carton. (Fig. 1).
- Presser le **gross tube** et extraire 2 gouttes de liquide et les placer de part et d’autre de la première goutte. (Fig. 2).
- Remplacer les bouchons codés par couleurs sur les tubes correspondants.

- A l’aide d’une spatule ou d’un battonet, mélanger soigneusement mais vigoureusement l’ensemble des deux liquides. (Fig. 3).
- Appliquer le mélange adhésif sur la zone à réparer sous 2 minutes devant qu’il ne commence à se raffermir. Après le raffermissement initial, lisser avec un doigt mouillé si nécessaire.



REPARATION DE TABLEAU DE BORD:

La procédure détaillée ci-dessous est spécifiquement adaptée à la réparation d'un tableau de bord fissuré (Uréthane Noir):

- Utiliser un cutter afin de tailler un “V” d'environ 10mm de largeur autour de la fissure.

- Retirer toutes les particules et les poussières.
- Laisser le Wondafix “franchir la mélasse” s’écouler dans la fissure depuis la spatule. Si nécessaire, mélanger d’avantage de Wondafix et procéder une deuxième fois.
- Laisser le “Wondafix” former une goutte couvrant suffisamment la zone d’application.
- Patiner environ 1½ heure (pas plus de 2 heures et demi ou la ligne de découpe sera altérée), puis à l'aide d'une lame tranchante, enlever tout support et sans s'arrêter le ménisque Wondafix en terminant au ras du tableau de bord.
- Appliquer de la silicone de tableau de bord commerciale ou de la peinture automobile en vinyle noir pour bien camoufler la réparation.

QUELQUES SUGGESTIONS D'UTILISATIONS:

- Réparer de tuyaux érafés.
- Réparer du caoutchouc endommagé ou des parties de voitures.
- Réparer un tableau de bord fissuré.
- Réparer des tuyaux de ventilation de voiture endommagés et des tuyaux d’aspiration.
- Monter ou coller des pièces qui ont tendance à se détacher dû à la vibration.
- Utiliser comme support antivibratoire.
- Pour les réparations lourdes, verser sur un bandage et sceller autour du joint cassé.
- Utiliser et sceller autour des fils à l’endroit d’entrée au tableau de bord.
- Appliquer à des flexibles ou à des courroies.
- Réparer des sièges auto en vinyl/ tissu et les garnitures de pare-chauffe latéral.
- Colmater les joints en caoutchouc d’un par-bise fissuré.
- Colmater les moulures en caoutchouc ou les solins dans les voitures.
- Réparer l’isolation d’un câble électrique.

USAGE DÉCONSEILLÉ:

- Collage de rétroviseur au pare-brise.
- Applications soumises à des températures élevées (supérieures à 105°C).
- Aderence à des surfaces plastiques ou caoutchoutées brillantes.
- Utilisation continue sous l’eau.
- Collage de polyéthylène, de polypropylène, de PTFE ou de caoutchouc de silicone.

CONSEILS:

- Si vous voulez que la wondafix ait une surface très lisse, recouvrez le produit mélangé de cellophane, ce qui permettra à la surface de la wondafix de se fusionner tout en douceur.
- Lors de la réparation d'un tuyau qui fuit, enlevez toujours la pression à l'intérieur du tuyau. Ensuite, coupez une fine bande de tissu en coton et trempez-la dans le mélange Wondafix. Puis enroulez la bande autour du tuyau comme un bandage.

LE SAVIEZ-VOUS?

- Le Bulldozer de 13 tonnes suspendu à l'entrée de l'usine Pratley est fixé grâce à un joint de colle Wondafix.
- Wondafix est Breveté. Il s'agit d'une résine hybride époxy uréthane qui donne la force de l'Époxy et la tenacité de l'Uréthane.

PRATLEY “WONDAFIX AUTO”

(Sotô)

KAKARETSO:

Sesebediswa sena ke sa pele sa letatshe, se entsweng ka Pratley. Bokgoni ba sona ba ho kgomaretsa bo tsamaiso le bebobé le bokhale ho tsosa se sekogrametsi se ikhetiheng le mokgwa wa en lokisa le hanetsa tshwaro ya mollakase.

BOKGONI:

- E thata haholo mme e hanetsa tshwaro ya mollakase.
- Em tsotsi.
- Em tsotsi a matla a maholo a ho kgomaretsa.
- Em kgomaretsa hantle materielang e mengata.
- Em setlethesi kghalangan le mwengapo.
- Em ntsha ka mmala.
- Ha yona monko g o sa kgahiseng.
- E kha etswa boreledi ka monwanona o metsi.

NAKO YA HO E PEHA: (Ika 23°C)

- Em tla qala ho kopana metsetsong e 3.
- Em oma ka hohlehole e be le 20% ya matla nakong ya metsetsong e 35.
- 60% ya matla nakong ya hora tse 4½.
- Matla a felletseng dihoreng tse 24.

TOKISO YA SEBABA:

Dibaka tsoshe tse illo kgomaretswang di tshanelana hore be di nwelikha de sena matfura kapka kense. Dibaka tsoshe boreledi di tshanelana hohela.

DATAELO TSOSHO KOPANYA:

- ELA HLOKO:** Mona ke kopanya yo 2:1 e ka tsophiang metsetsong e 2 kamora ho kopanya. 1. Pepeleti lero la sethati se **tjhupung e nyana** hodima sebaka se namafetseng se sa monyeng se sa kopanya tsosha jwaloja le polranka. (Ponts. 1).

2. Ho tsosha **tjhupung e kgolo pepeleti** maro a 2 a starteng hantle ka matkoho ho la pele. (Ponts. 2).

3. Beha dikwaelana tse mebalaj ditjhupung tse loeketseng.

4. Kopanya maro a 3 ha mmombo ka phethahalo le matla o sebada lefekho kaptha tupa. (Ponts. 3).

5. Tlotsa sekogrametsi se kopantsweng ho lokisa nakong ya metsetsong e 2 (ho bolela hore pele e kopanya). Kamora ho kopanya eta boreledi ka monwanona o metsi ha ho hlokeha.



TOKISO YA BOTO E KAPELE YA KOLOI:

Tsamaiso e ikhetiheng ya ho lokisa bolo a kapele e tsosha se. E tsosha se kamehla o tlose kogatelo atsang ka hahola. Kamora moo kogatelo lelapi la boyo mme o le lene le “Wondafix” e kopantsweng. Kamora moo thatela lelapi hodima peipi jwalo ka lebanta la ho fasa.

NA O NE O TSEBA?

- Em tsosha ya bolo a hore sebaka se boreledi hodima “Wondafix”, sarolela sephuthedi se kopantsweng. E tla kopana boroledi le sebaka senang le “Wondafix”.
- Kopatelo atsang ka hahola. Kamora moo kogatelo lelapi la boyo mme o le lene le “Wondafix” e kopantsweng. Kamora moo thatela lelapi hodima peipi jwalo ka lebanta la ho fasa.

TI SHEBEDISO TSE DING TSE TSHWAETSWENG:

- 1. Ho lokisa matombho.
- 2. Holokisa rabara ya bumpara ya koloi e senyehiling.
- 3. Lokisa bolo ye kapele ya koloi e petsohileng.
- 4. Ho lokisa tsosha tse senyehiling tse kenyang konya.
- 5. Ho bopala kapo ho kgomaretsa dithlo tsosha bonahalang di thothomea.
- 6. Thothedisela tsosha tse bonahalang.
- 7. Bakeng ka tsosha tse matla a feting inela kahara lebanta le fasang mmra tlaème e be o thatela ho potapota mo hohela.
- 8. Sebaka tsosha tse bonahalang le hore siletsira diterata.
- 9. Iketela ho kgomaretsa hohela kapele kapa ho senang tsidiso.
- 10. Lukosa tsosha tse lai le tsosha tse koloi le hea diboto.
- 11. Tshela rabara ya makwelenho yabarara e petsohileng.
- 12. Tshela ding tse entsweng ka rabara kapa ditshepeng tse dikolojeng.
- 13. Lukosa tsosha tse motlakase.

HA YA TSHWAELWA BAKEN SA:

- 1. Ho kopanya seipone sa kapele sa koloi.
- 2. Ho sebediso thermphereitjheng e hodimo (ka hodima 105°C).
- 3. Ho kgomaretsa polasitiki kapa dibaka tsarabara tse rellang.
- 4. Tshebedisela yosa ka tlasa metsi.
- 5. Ho mamaretsa Polyethylene, Polypropylene, PTFE kapa Rabara.

