

Anaerobic
**GASKET
GRADE**

PRATLEY® Silicone Free!
PRATLOK®
Flange Sealant &
Gasket Maker

POLICY
STATEMENT
"The performance of our
products must exceed
all others on the
World Market"
K.G.M. Prutley
CEO

INSTRUCTIONS:

1. For best results, clean the surfaces.
2. Knead the tube before use.
3. Apply a continuous bead or film to one surface. Make sure this is enough to fill the joint completely.
4. Assemble the parts and torque the bolts as normal.
5. Wipe off excess product with a rag or paper towel.
6. The flange joint will be instantly sealed against low pressure.
7. For higher pressure seal wait 24 hours for full cure.

NB! *Only for metallic, ferrous surfaces, otherwise Pratlok Activator is needed. Not recommended for plastic parts or in oxygen rich environments.*
Anaerobic product: air space in tube is required to keep contents liquid.

AANWYSINGS:

1. Vir die beste resultate, maak oppervlakke skoon.
2. Knie die buis voor gebruik.
3. Wend 'n aaneenlopende strook of lagie op die een oppervlak aan. Maak seker dat dit genoeg is om die voeg heeltemal te seël.
4. Sit komponente aanmekaar en draaioute soos gewoonlik vas.
5. Vee alle oortollige produk met 'n lap of papierhanddoek af.
6. Die flens voeg sal teen 'n lae druk oombliklik seël.
7. Vir 'n hoërdruk seël wag 24 uur om ten volle te set.

NB! *Alleenlik vir metaal, yster oppervlakke, anders moet "Pratlok Activator" gebruik word. Word nie aanbeveel vir plastiese komponente of vir gebruik in 'n suurstofryke omgewing nie.*
Anaërobiese produk: 'n lugruimte word benodig om die inhoud vloeibaar te hou.

Keep out of reach of children. Read the label before use.

Pratley (Pty) Ltd. • PO Box 3055 • Kenmare 1745
Gauteng • South Africa • Tel: +27 11 955-2190/8

www.pratley.com

10/3/2015