



(English)  
Instruction Leaflet for  
“**PRATLEY EZEEBOND**”

**GENERAL:**

Pratley Ezeebond is a sophisticated, high performance, 3rd generation toughened acrylic adhesive. Being tough, it can withstand impact and is used in aerospace and defence applications. It is ideal for replacing spot welds and rivets with a line bond.

**PROPERTIES:**

- High peel strength.
- Fast cure.
- Tough.
- Bonds most materials and rigid plastics.
- Bonds to oily surfaces also.
- Extremely tolerant of malproportioning.
- Oil and paraffin resistant.

**TIME TO SET: (at 23°C)**

Cure time is affected by reaction heat. The following is valid for 2 g of Part A mixed on a metal surface with 2 g of Part B.



- Handing bond in 4 ½ minutes.
- 60% strength in 20 minutes.
- Full strength in 1½ hour.

**SURFACE PREPARATION:**

Surfaces to be bonded should be free of loose dirt, rust or paint. Light oil film on the surface is not a problem. Sanding to lightly abrade surfaces will enhance adhesion.

**APPLICATION PROCEDURE:**

1. Identify the tube with the blue cap (Part A) and the tube with the red cap (Part B).
2. Either squeeze out roughly equal amounts of Part A and Part B onto a flat surface and mix with a spatula (small stick) and place mixture onto surfaces to be bonded. (**Mix method - Fig. 1**), or Place a blob or a bead of Part A onto one surface and a roughly equal size blob or bead of Part B onto the other surface (**No-Mix Method - Fig. 2**).
3. Slide surfaces together and clamp tightly. Do not adjust position after 2 minutes.



**SOME SUGGESTED USES:**

1. Bond sheet metal using bead/line bonds.
2. Bond sheet aluminium.
3. Attach top-hat section stiffeners to sheet metal.
4. Assemble fibreglass components.
5. Bond loudspeaker magnets.
6. Bond model motors to mounting plates.
7. Bond brass name plates to apparatus.

**NOT RECOMMENDED FOR:**

- Continuously high temperatures (above 80°C).
- PTFE, Polyethylene, Polypropylene and Polyacetal.
- Prolonged immersion in water.

**SHELF LIFE:**

The shelf life of reactive acrylic is highly dependent upon temperature exposure history. Even short excursions to high > 40°C temperatures will adversely affect shelf life. Store in a cool place. Expected shelf life at 23°C or lower is between 6 & 18 months (see best before date on pack).

**SOME OTHER PRATLEY PRODUCTS:**  
**PRATLEY PUTTY (QUICKSET)**

High strength hand mouldable putty-like quicksetting adhesive.

**PRATLEY PUTTY (STANDARD)**

Exceptional strength and easy to use under water. Can be smoothed to a glossy finish.

**PRATLEY STEEL**

For quick-set metal mending where colour is important.

**PRATLEY QUICKSET WHITE AND CLEAR GLUES**

For bonding and repairing any rigid materials.

**PRATLEY 1-2-3**

For very quick repairs and bonding when parts are close fitting.

**PRATLEY WONDAFIX**

A unique (patented) high strength, high toughness flexible repair system.

**PRATLEY FLEXISEAL**

A permanently flexible waterproof sealer for joints and cracks.

**PRATLEY MIX**

General purpose repair kit for concrete, floor patching etc.

**PRATLEY SUPERGLUE**

The best in its class.

**PRATLEY POWDABOND**

Fills gaps and repairs almost anything within seconds.

**Note:** Some of the above are available in larger industrial packs.

**PRATLEY EZEEBOND**

(Afrikaans)

**ALGEMEEN:**

Pratley Ezeebond is 'n gevorderde, hoë werkverrigting, 3de generasie geharde akrilliese kleefstof. Omdat dit taai is, is dit skokbestand en word vir lugvaart en verdedigings-toepassings gebruik. Dit is ideaal vir die vervanging van punt-swelslasse en klinknaels met heglynne.

**KENMERKE:**

- Hoë afskilsterkte.
- Vinnige settyd.
- Sterk.
- Heg die meeste materiale en onbuigsame plastieke.
- Heg ook aan olieerige oppervlakte.
- Uiters verdraagsaam vir veranwering.
- Bestand teen olie en paraffien.

**SETTYD: (teen 23°C)**

Settyd word beïnvloed deur reaksiehitte. Die volgende is van toepassing op 2 g van Deel A gemeng op 'n metaal oppervlak met 2 g van Deel B.



- Haanterbare aanhegting 4½ minute.
- 60% sterkte in 20 minute.
- Volle sterkte in 1½ uur.

**VOORBEREIDING VAN OPPERVLAKKE:**

Oppervlakte wat geheg word, moet nie los stukkie vullis, roes of verf bevat nie. 'n Lagie olie op die oppervlak is geen probleem nie. Skuur oppervlakte liggies om kleefvermoë te verhoog.

**GEBRUIKSAANWYSINGS:**

1. Identifiseer die buis met die blou prop (Deel A) en die buis met die rooi prop (Deel B).
2. Druk ongeveer gelyke hoeveelhede van Deel A en Deel B op 'n plat oppervlak uit en meng met 'n spatel (of 'n klein stokkie) en plaas mengsel op die oppervlakte wat geheg moet word. (**Mengmetode - Fig. 1**), of Plaas 'n bolletjie van Deel A op een oppervlak en ongeveer 'n gelyke grootte bolletjie van Deel B op die ander oppervlak (**Metode sonder meng - Fig. 2**).
3. Skuif die vlakke opmekaar en klamp liggies vas. Moenie posisie verstel na 2 minute nie.



**VOORGESTELDE GEBRUIKE:**

1. Heg plaatmetaal deur die gebruik van heglynne.
2. Heg plaataluminium.
3. Heg vierkanteksie verstewigers aan plaatmetaal.
4. Monteer veselglas onderdele.
5. Heg luidsprekermagnete.
6. Heg modelmotors aan monterplate.
7. Heg geelkoop naampalte aan apparaat.

**WORD NIE AANBEVEEL VIR:**

- Voordurende hoë temperatuur (bo 80°C).
- PTFE, Poliëteleen, Polipropoleen en Poliaseteen.
- Verlengde onderdompeling in water.

**RAKLEWE:**

Die raklewe van reaktiewe "acrylic" is hoog as afhanglik van die temperatuur blootstelling geskiednisse. Selfs kort blootstelling aan hoë temperatuur >40°C sal die raklewe negatief beïnvloed. Berg in 'n koel plek. Verwagte raklewe teen 23°C na laer is tussen 6 & 18 maande. (sien vervaldatum op pak)

**ANDER PRATLEY-PRODUKTE:**

**PRATLEY PUTTY (KITSVAS)**

Sterk, handvoerbare, stopverfagtige, snelbindende kleefmiddel.

**PRATLEY PUTTY (STANDAARD)**

Buitengewoon sterk en maklik om onder water aan te wend; kan glad gestryk word om 'n glansafwerking te vorm.

**PRATLEY STEEL**

Vir snelbindende metaalherstelwerk waar die kleur van belang is.

**PRATLEY KITSVAS WIT EN HELDER KLEEFSTOWWE**

Om enige onbuigsame materiaal van te plak en heel te maak.

**PRATLEY 1-2-3**

Vir baie vinnige herstelwerk en om styfpassende dele vas te plak.

**PRATLEY WONDAFIX**

'n Unieke, hoësterkte, uiters taai buigsame herstelstelsel.

**PRATLEY FLEXISEAL**

'n Permanente buigsame, waterdigte seëljaar vir lasse en krake.

**PRATLEY MIX**

Algemene doel hersteluitrusting vir beton, vloerherstelwerk ens.

**PRATLEY SUPERGLUE**

Die beste van sy soort.

**PRATLEY POWDABOND**

Kan gebruik word om gapings te vul en herstel byna enige iets binne sekondes.

**Let Wel:** Sommige van die bogenoemde produkte is in groter verpakings vir industriële gebruik beskikbaar.

**PRATLEY EZEEBOND**

(Zulu)

**ULWAZI NGAYO:**

I-Pratley Ezeebond iyinkimbinkimbi, isebenza kahle kakhulu, iyincina ye-acrylic yesigaba sesithathu. Njengoba iqinile, iyakwazi ukumelana nokushayiseka kwento futhi isetshenziswa ezinzinweni nasezintweni zizokuvikela. Inhle kakhulu ekulingiseni ukughekeka kwendawo ebhishelwe kanye nama-riivets.

**UKHAWKHEKA KWAYO:**

- Inamathelisa izindawo ezizebukayo.
- Iingqisa ngokushesha.
- Iibamba iqinile.
- Iyazinamathelisa izinto zezinhlobo eziningi kuhlanganise nezenzwe ngeplastisiti eqinile.
- Iyanamathela nasendaweni enamathu.
- Iyakwazi ukusebenza kahle ngisho noma ingafakwa ngokwanele.
- Ikwazi ukumelana namafutha nopharafini.

**ISIKHATHI ESITHATHAYO UKUZE INAMATHELE: (ngaphansi kuka-23°C)**

Ukuthi ithathi isikhathi esigakanani kunqunywa yizinga lokushisa. Okulandelayo kusebenza uma kuxuthelwe phezu kwento eyinsimbini u-2 g wePart A kanye no-2 g wePart B.



- Iyabamba emipuzini engu-4.5.
- Isuke isiqine ngamaphesenti angu-60 ngemizuzu engu-20.
- Isuke isibambe yagqisa ngokuphelele ngemva kwamahora angu-1.5.

**UKULUNGISA UKUNAMATHELISA:**

Indawo ezonanyatheliswa akufanele ibe nokungcola okusukayo, ukudleka kwansimbi noma upende. Uma kunamafutha amancane kuleyo nto akungakani kunike kakhulu emazingeni okushisa ezonanyatheliswa kungasiza ekwenzeni inamathele kangcono.

**INDLELA YOKWENZA:**

1. Thola isithubu elinesivalo esiluhlaza (Part A) kanye nelinesivalo esibonvu (Part B).
2. Uma uthanda ungaputshuza izingxenye ezilinganayo zika-Part A no-Part B endaweni eyisicaba bese uxizova ngephini noma induku encane, ngemva kwakholo ugobele nge ngxube ezintweni ezizonanyatheliswa, (**indlela yokuxova Esithombeni 1**). Noma Uputshuzele ingxenyanana ka-Part A kwenye yezinto ozozinamathelisa nanye nengxenye elinganayo ka-Part B kulena enye into ozozinamathelisa nayo (**Ayixovwa - Isithombe 2**).
3. Zihlanganise lezi zingxenye ezimbili bese uzifasa ngento yokufasa. Uma sekuze kwadlula imizuzu emibili ungabe uzazinyakazisa ngenqono yokuzilungisa.



**EZINYE IZINDLELA ZOKUYISEBENZA:**

1. Ihlanganisa othayela bensimbi ngokuyiputshuzela kubo.
2. Ihlanganisa othayela be-aluminium.
3. Inamathelisa izinsimbini ezivundla phezu kwезине.
4. Ihlanganisa i-fibre glass.
5. Ihlanganisa ezibutha bama-speaker ezinkulu.
6. Inamathelisa imishushushu (motor) andaweni okufanele ixhunywe kuyo.
7. Inamathelisa uncwecwe obhalwa igama emishini yakhona.

**UKUSETSHENZISWA OKUNGFANELE:**

- Emazingeni okushisa ahlale ephakeme (ngaphezu kuka-80°C).
- Ezintweni ze-PTFE ezopolasitiki wokwenzela izihlobo, ezopolasitiki wokwenzela amabhodla nePolycacetal.
- Ukuwivulisa isikhathi eside emanzini.

**UBUDE BESIKHATHI SESHALOFU:**

Ukuthi ishalofu ye-acrylic ihlala isikhathi eside kangakanani kunike kakhulu emazingeni okushisa elichayeka kuwo emlandweni walo. Ngisho isikhathana nje endaweni eshisa ngaphezu kuka-40°C kungakuthutubeza kakhulu ubude besikhathi beshalofu. Liginde endaweni epholile. Ubude obulindelisekile besikhathi beshalofu elisendaweni engu-23°C noma ngaphansi buphakathi kwezinyanga ezingu-6 nezingu-18 (bheka usuku lokugcina ephaketheni)

**EMINYE IMIKHIZIYO YAKWA-PRATLEY:**

**IPHATHI I-PRATLEY PUTTY (ENAMATHELA NGOKUSHESHA):**

Iphathi enamathela ngamandla ebumbeka ngesandla eyingcina enamathela ngokushesha.

**IPHATHI I-PRATLEY PUTTY (EVAMILE):**

Inamandla akhethekile futhi kulula ukuyisebenzisa emanzini. Ingasetsheziswa njengento yokuyisebenzisa.

**IPHATHI I-PRATLEY SIEL:**

Eyokunameka izinsimbini ukuze kulondolozwe umbala wazo.

**IPHATHI I-PRATLEY QUICKSET WHITE AND CLEAR GLUES:**

Eyokunamathelisa noma ukunamathela izinto ezinobungane.

**IPRATLEY 1-2-3:**

Eyokunameka izinto ngokushesha uma izingxenye kufanele zinamathelane eduze.

**IPRATLEY WONDAFIX:**

Inamandla angenkqophathanisayo (ayitholaki) kwenye indawo, ivumela ukunamathelisa izinto ezinokuba okushanyanayo.

**IPRATLEY FLEXISEAL:**

Eyokuzivala unomphela izindawo ezivuzayo, emajoyintini nalapho kuneminkene khona.

**IPRATLEY MIX:**

Eyokulungisa izinto ezinlukhulukene njengokhonkolo wendulu, ukuvala izigodi phansi endim nokubona.

**IPRATLEY SUPERGLUE:**

Iphuma phambili.

**IPRATLEY POWDABOND:**

Ivala izikhala futhi ilungisa cishe noma yini ngemizuzwana nje.

**Phawula:** Eminye yemikhizyo engenhla iyatholaka ngamaphakethe amakhulu.

# PRATLEY EZEEBOND

(Português)

## GERAL:

Pratley Ezeebond® um adesivo acrílico temperado de 3ª geração, sofisticado e de alta performance. Porque é forte, pode resistir ao impacto e é usado em aplicações de aeronáutica e de defesa. É ideal para substituir pontos de solda e rebites com uma linha de ligação.

## PROPRIEDADES:

- Alta resistência a descascamento.
- Cura rápida.
- Forte.
- Cola a maioria de materiais e plásticos rígidos.
- Cola superfícies oleosas.
- Extremamente tolerante a proporções inexactas.
- Resistente a óleo e parafina.

## TEMPO DE CURA: (a 23°C)

O tempo de cura é afetado pelo calor de reação. O seguinte é válido para 2g da parte A misturado numa superfície de metal com 2g da parte B.



- Fazer a ligação dentro de 4½ minutos.
- 60% resistente em 20 minutos.
- Totalmente resistente 1½ horas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies que vão ser coladas devem estar livres de sujidade solta, ferrugem ou tinta. Uma película leve de óleo na superfície não é problema. Tomando áspora, ou lixando levemente a superfície, melhorará a adesão.

## MANEIRA DE APLICAÇÃO:

1. Identificar o tubo com tampa azul (Parte A) e o tubo com tampa vermelha (Parte B).
2. **Método Mix - Fig. 1)** Exprimir aproximadamente quantidades iguais da Parte A e da Parte B para uma superfície plana e misturar com uma espátula (pequena vareta) e aplique a mistura nas superfícies que vão ser coladas. **ou** **(Método No-Mix - Fig. 2)** Colocar pingos ou cordão da Parte A numa das superfícies a colar e fazer uma aplicação semelhante da Parte B na superfície oposta a colar.
3. Forçar as superfícies a juntar e manter levemente apertado em posição. Não ajustar a posição depois de 2 minutos.



## ALGUMAS SUGESTÕES DE USO:

1. Colar chapas de metal usando pingos ou linhas.
2. Colar chapas de alumínio.
3. Prender reforços "top-hat" a chapa de metal.
4. Montar peças de fibra de vidro.
5. Colar imans de colunas de som.
6. Colar maquetes de motores aos suportes.
7. Colar placas de identificação de latão a aparelhos.

## NÃO É RECOMENDADO PARA:

- Temperaturas contínuas altas (acima 80°C).
- PTFE, Polietileno, Polipropileno e Poliacetal.
- Imersão prolongada em água.

## PRAZO DE VIDA ÚTIL DOS MATERIAIS:

O prazo de validade do acrílico reativo é altamente dependente das temperaturas a que é exposto. Até pouco tempo exposto a temperaturas altas >40°C pode reduzir a vida útil substancialmente. Conserve num lugar fresco. Duração de vida útil a 23°C é de 6 a 18 meses. (ver o prazo de vida útil na embalagem)

## MAIS PRODUTOS DA PRATLEY:

**PRATLEY PUTTY (QUICKSET)**  
Massa adesiva moldável a mão de elevada força de rápida aplicação.

## PRATLEY PUTTY (STANDARD)

Força excepcional e facilidade de utilização debaixo de água. Pode ser alisado para obter um acabamento lustroso.

## PRATLEY STEEL

Para uma reparação rápida em metal, onde a cor é importante.

## PRATLEY QUICKSET WHITE AND CLEAR GLUES

Para união e reparação de quaisquer materiais rígidos.

## PRATLEY 1-2-3

Para reparações e uniões rápidas quando as faces a colar se encaixam bem.

## PRATLEY WONDAFIX

Um sistema exclusivo (patenteado) de reparação de elevada força, alta robustez e flexibilidade.

## PRATLEY FLEXISEAL

Um vedante permanentemente à prova de água e flexível para juntas e fendas.

## PRATLEY MIX

Kit de reparação geral para betão, reparação do chão, etc.

## PRATLEY SUPERGLUE

A melhor na sua classe.

## PRATLEY POWDABOND

Preenche lacunas e repara quase tudo em poucos segundos.

**Nota:** Alguns dos produtos acima mencionados, estão disponíveis em embalagens de tamanho industrial.

# PRATLEY EZEEBOND

(Français)

## DESCRIPTION:

Pratley Ezeebond est un adhésif sophistiqué et très performant en acrylique trempé de 3ème génération. Tenace, il peut résister aux chocs et est utilisé dans les applications aérospatiales et de la défense. Il est idéal pour remplacer des points de soudure ainsi que des rivets par un joint de colle.

## PROPRIÉTÉS:

- Haute résistance à l'arrachement.
- Séchage rapide.
- Résistant.
- Adhère à la plupart des matériaux et aux matières plastiques rigides.
- Adhère également aux surfaces huileuses.
- Tolère très bien les erreurs de proportions.
- Résiste à l'huile et à la paraffine.

## TEMPS DE PRISE: (à 23°C)

Le temps de séchage est affecté par la réaction à la chaleur. Ceci est valide lorsque 2 g de Produit A est mélangé sur une surface métallique avec 2 g de Produit B.



- Commencera à prendre en 4 minutes et demie.
- Atteindra 60% de sa résistance optimale en 20 minutes.
- Atteindra sa résistance optimale en 1 heure et demie.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces à coller ne doivent comporter aucune trace de saleté, de rouille ou de peinture. Une fine pellicule d'huile sur la surface ne pose pas problème. Légèrement abraser les surfaces en les ponçant améliorera l'adhésion.

## PROCÉDURE D'APPLICATION:

1. Identifier le tube avec le bouchon bleu (Produit A) et le tube avec le bouchon rouge (Produit B).
2. Exprimer une quantité égale de produits A et B sur une surface plate et mélanger à l'aide d'une spatule (ou d'un bâtonnet) et placer le mélange sur les surfaces à coller. **(Méthode avec mélange - Fig. 1)**  
Placer une goutte de Produit A sur une surface et une autre goutte de même taille de Produit B sur l'autre surface **(Méthode sans mélange - Fig. 2)**.
3. Placer les surfaces l'une sur l'autre et presser légèrement. Ne pas ajuster la position après 2 minutes.



## QUELQUES SUGGESTIONS D'UTILISATION:

1. Coller de la tôle avec une goutte/des joints de colle.
2. Coller de la tôle d'aluminium.
3. Fixer des raidisseurs de type oméga sur de la tôle.
4. Assembler les composants en fibre de verre.
5. Coller les aimants de haut-parleurs.
6. Coller des maquettes de voitures sur des plaques de montage.
7. Coller des plaques en laiton sur des appareils.

## USAGE DÉCONSEILLÉ:

- Applications continuellement soumises à des températures élevées (supérieures à 80°C).
- Pour le PTFE, le Polyéthylène, le Polypropylène et le Polyacétal.
- Immersion prolongée dans l'eau.

## LA DURÉE DE CONSERVATION:

La durée de conservation de l'acrylique réactif dépend essentiellement de l'histoire de l'exposition à la température. De courtes excursions à des températures élevées >40°C peuvent aussi avoir des effets négatifs sur la durée de conservation. A conserver dans un endroit frais. La durée de conservation prévue à 23°C ou moins est comprise entre 6 et 18 mois (voir la date de péremption sur l'emballage).

## PRATLEY VOUS PROPOSE ÉGALEMENT:

**MASTIC PRATLEY (QUICKSET)**  
Un adhésif malléable pâteux, à haute résistance et à la prise rapide.

**MASTIC PRATLEY (STANDARD)**  
Une résistance exceptionnelle et facile à utiliser sous l'eau. Peut être lissé pour une finition brillante.

**PRATLEY STEEL**  
Pour la réparation rapide de métaux où la couleur n'est importante.

**LES COLLES BLANCHES ET TRANSPARENTES PRATLEY QUICKSET**  
Pour coller et réparer tout matériau rigide.

**PRATLEY 1-2-3**  
Pour les réparations et les collages rapides lorsque les pièces sont rapprochées l'une de l'autre.

**PRATLEY WONDAFIX**  
Un système de réparation flexible unique (breveté) d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.

**PRATLEY FLEXISEAL**  
Un enduit élastique qui reste flexible, pour les jointures et les fissures.

**PRATLEY MIX**  
Kit de réparation à usage général pour le béton, la réparation des sols etc.

**PRATLEY SUPERGLUE**  
La meilleure dans sa catégorie.

**PRATLEY POWDA BOND**  
Comble les défauts et corrige presque tout en quelques secondes.

**Remarque:** Certains de ces produits sont disponibles en formats industriels.

# PRATLEY EZEEBOND

(Sotilo)

## TSHOHE:

Pratley Ezeebond ke sekgorametsi se kopakaneng, sa tshebetso e hodimo, sa moloko wa bo 3. Se thata, se ka emela kgatello mme se sebediswa mafoafang le ho sireletsela. Se ka sebedisetswa ho beha matheba welds le rivets ka mola o mamaretsang.

## BOKGONI:

- Matla a hodimo a ho kgabela.
- E fola kapele.
- E thata.
- E kopanya materale e mengata le polasetiki tse tiileng.
- E kopanya le dibaka tse mafura.
- E ya sebediseha.
- Ha e kene mafura le parafini.

## NAKO YA HO E BEHA: (ka 23°C)



- Nako ya ho fola e angwa ke mofuthu o tla swa. Tse latelang di nepahetsi bakeng sa 2 g ya Karolo A e kopanyeditsweng leenkgwa le 2g ya Karolo B.
- Ho tshwara ho mamarela metsotsoeng e 4.
  - Matla a 60% metsotsoeng e 20.
  - Matla a felletsng horeng e le 1 le ½.

## TOKISO YA SEBAKA:

Dibaka tse lito kopangwang di tlameha ho hloka ditshila, ho rusa, kapa pente. Mafura a manyane sebakeng a se bothata. Ho santa dibaka tse foforehang ha nyane ho tla oketsa kgomarelo.

## TATELO YA HO TLOTSIA:

1. Fumana tšhupa e sekwaelana se se putswa (Karolo A) le tšhupa e sekwaelana se se kgbedu (Karolo B).
2. O ka pepetella ka tekano Karolo A le Karolo B hodima sebaka se manameng e be o kopanya ka lefelo (tšhupa e nyane) o be o beha seo o se kopanseng dibakeng tse ho mamaretswa. **(Mokgwa wa ho kopanya - Ponto. 1)**, kapa Beha lero la Karolo A sebakeng se se seng le lero le batlileng le lekana le la Karolo B hodima sebaka se seng **(Ha hona mokgwa wa ho kopanya - Ponto. 2)**.
3. Thellisa dibaka ha mmoho o be o tala hanyane. O seka fetola boemo kamora metsotso e 2.



## MESEBETSI EMENG E TSHWAETSWENG:

1. Ho kopanya lesenke o sebedisa lero/mola ya ho kopanya.
2. Ho kopanya aluminiamo.
3. Ho kopanya dikarolo tsa hodimo tse thatafatang le lesenke.
4. Ho liisa ha mmoho dikarolo tsa kgalase.
5. Ho kopanya dimakenete tsa dipikara.
6. Ho kopanya dikoloi tsa mmmampapadi hodima dipilata.
7. Kgomareletsa dipilata tsa mabitso tse entsweng ka lesenke methining. Bakeng sa tokiso ya kapele le ho kgomaretsa dikarolo tse tsamanehang.

## HA YA TSHWALISA BAKENG SA:

- Thermoplastic tse hodimo (ka hodima 80°C).
- PTFE, Polyethylene, Polypropylene le Polyacetal.
- Ho bewa ka metsing nako e telele.

## NAKO YA RAKA:

Nako ya ho dula rakeng ya sekgorametsi sa akrili le itshelelilie haholo hodima nalane ya ho behwa motšhong. Le ho behwa hanyane teela motšhong o hodimo wa > 40°C ho tla ama hampe nako ya ho dula rakeng. E Boloke sebakeng se phodileng. Nako e lebelletseng ya ho dula rakeng motšhong wa 23°C kapa ka tiase ke pakeng tsa dikgwedi tse 6 & 18 (shaba nako e nepahetseng ya tshbediso paketing).

## DISEBEDISWA TSE DING TSA PRATLEY:

**PRATLEY PUTTY (QUICKSET)**  
Sekgorametsi sa matla a maholo se kgongoh boipuuwa ka matsoho se bile se kgomarela kapele.

**PRATLEY PUTTY (STANDARD)**  
Matla a kgtheleng ebile ho bonolo ho e sebedisa tsa metsi. E ka etswa boreledi hore e thelle.

**PRATLEY STEEL**  
Bakeng sa ho kopanya masenka ka poylako moo mmala o leng bhokoka.

**PRATLEY QUICKSET WHITE AND CLEAR GLUES**  
Bakeng sa ho kopanya le ho lokisa dimathereale tse tsitsitseng.

**PRATLEY 1-2-3**  
Ha ya lokela dibaka tse sa tshwaneng le ho kwala masoba.

**PRATLEY WONDAFIX**  
Bakeng sa ho kopanyele ho lokisa mathereale e mengata e tsitsitseng.

**PRATLEY FLEXISEAL**  
Sekwaedi sa ho finella se boboe se sa keneng metsi bakeng sa manyonyontso le mapetso.

**PRATLEY MIX**  
E ka sebedisetswa ho lokisa dintso tshole tsa konkereiti, ho lokisa fatshe, ji.

**PRATLEY SUPERGLUE**  
Ke ya makgontso sehloping sa yona.

**PRATLEY POWDABOND**  
E kwala dikgelo le ho lokisa eng kapa eng ka metsotswana.

**Hlokomela:** Tšeding tsa tsona di fumaneha ka dipakete tse kgolo.